

Kanalinspektion

Auftrag-Nr.: 138600

Objekt: 8266 Steckborn
Seestrasse 81

Auftraggeber: René Berchten
Seestrasse 81
8266 Steckborn

Medium: Schmutzwasserleitungen

Baustelle: 8266 Steckborn
Seestrasse 81



The Ultimate in CCTV Reporting

Projektinformationen

 Projektname
 138600

 Projektnr.:
 138600

Zuständig :

 Datum :
 11.07.2018

Auftraggeber **René Berchten**
 Zuständig: **Herr Berchten**
 Abteilung:
 Postfach:
 Strasse: **Seestrasse 81**
 PLZ/Ort: **8266 Steckborn**
 Telefon:
 Fax:
 Mobiltelefon: **+41 79 423 62 60**
 E-Mail:

Projektleiter
 Zuständig:
 Abteilung:
 Postfach:
 Strasse:
 PLZ/Ort:
 Telefon:
 Fax:
 Mobiltelefon:
 E-Mail:

Unternehmer **Rieser + Vetter AG**
 Zuständig: **Herr Baumgartner**
 Abteilung: **Saug- und Spültechnik**
 Postfach:
 Strasse: **Thundorferstrasse 45**
 PLZ/Ort: **8500 Frauenfeld**
 Telefon: **0041 52 728 07 28**
 Fax: **0041 52 728 07 29**
 Mobiltelefon:
 E-Mail: **kanaltv@rieservetter.ch**



Rieser + Vetter AG
 Thundorferstrasse 45
 8500 Frauenfeld
 Tel. Nr.: 0041 52 728 07 28
 Fax Nr. : 0041 52 728 07 29
 E-Mail : kanalvt@rieservetter.ch

Durchmesser / Haltungen

Projektname 138600	Projektnummer : 138600	Zuständig :	Datum : 11.07.2018
------------------------------	----------------------------------	-------------	------------------------------

Nr.	Schacht oben	Schacht unten	Datum	Strasse	Videoband	Material	m	Insp. m
2	KS2	AN2	11.07.2018	Seestrasse 81		Steinzeug	4.48	4.48

Profil: KREISPROFIL 120 = 4.48 m (4.48 m)

Nr.	Schacht oben	Schacht unten	Datum	Strasse	Videoband	Material	m	Insp. m
1	KS1	AN1	11.07.2018	Seestrasse 81		Steinzeug	1.52	1.52

Profil: KREISPROFIL 150 = 1.52 m (1.52 m)

alle Haltungen = 6 m (6 m)

Aufstellung

Projektname: 138600	Projektnummer: 138600	Zuständig:	Datum: 11.07.2018	Kontakt:
-------------------------------	---------------------------------	------------	-----------------------------	----------

Der Inspektionsreport befindet sich in der Anlage dieser Zusammenfassung

Gesamte Länge der Kanalisation	6.00 m
Länge der inspizierten Kanalisation	6.00 m
Länge der nicht inspizierten Kanalisation	0.00 m
Gesamte Länge der Kanalisation (abgebrochen)	0.00 m
Länge der inspizierten Kanalisation (abgebrochen)	0.00 m
Länge der nicht inspizierten Kanalisation (abgebrochen)	0.00 m
Gesamte Länge der Hausanschlüsse	0.00 m
Länge der untersuchten Hausanschlüsse	0.00 m
Länge der nicht untersuchten Hausanschlüsse	0.00 m
Anzahl der Haltungen	2
Anzahl der Haltungen (abgebrochen)	0
Anzahl der Hausanschlüsse	0
Anzahl der Photos	3

Kanalfernsehprotokoll

Haltungsname: 1	Datum : 11.07.2018	Wetter : schoen_trocken	Operator : LA	Auftrag Nr. : 138600	Bericht: 1
Anwesend :	Fahrzeug : 16	Kamera : KS60DB	Vorgabe : 0	Gereinigt : Nein	Haltungsklasse :

Ort : 8266 Steckborn	Plan Nr. 1 : A4 Kopie	Schacht oben: KS1
Strasse : Seestrasse 81	Plan Nr. 2 :	Schacht unten: AN1
Lage :	DVD Nr. : 138600_1	Haltungslänge [m] 1.52 m
		Rohrlänge [m] :

Untersuchungsgrund : Zustandskontrolle	Profil : Kreisprofil 150 mm
Kanalart : Schmutzwasserleitung	Material : Steinzeug
Insp. Richtung: In Fließrichtung	Innenschutz :

Bemerkung :

1:50	Position	Code	Beobachtung	Foto
		BCD	Rohranfang	
	0.00	BDA	Allgemeinzustand, Fotobeispiel , von 12 bis 12 Uhr / Allgemeines Fotobeispiel	1_2A
	0.86	BCCAB	Bogen nach links unten, an einer Rohrverbindung	
	1.52	BCE	Rohrende	

Kanalfernsehfotos

Ort : 8266 Steckborn	Strasse : Seestrasse 81	Datum : 11.07.2018	Haltungsname: 1	Bericht-Nr. : 1
--------------------------------	-----------------------------------	------------------------------	---------------------------	---------------------------



Foto: 1_2A
0m, Allgemeinzustand, Fotobeispiel , von 12 bis 12 Uhr /
Allgemeines Fotobeispiel


Kanalfernsehprotokoll

Haltungsname: 2	Datum : 11.07.2018	Wetter : schoen_trocken	Operator : LA	Auftrag Nr. : 138600	Bericht: 2
Anwesend :	Fahrzeug : 16	Kamera : KS60DB	Vorgabe : 0	Gereinigt : Nein	Haltungsklasse :

Ort : 8266 Steckborn Strasse : Seestrasse 81 Lage :	Plan Nr. 1 : A4 Kopie Plan Nr. 2 :	Schacht oben: KS2 Schacht unten: AN2 Haltungslänge [m] 4.48 m Rohrlänge [m] :
Untersuchungsgrund : Zustandskontrolle Kanalart : Schmutzwasserleitung	DVD Nr. : 138600_1	Profil : Kreisprofil 120 mm Material : Steinzeug
Insp. Richtung: In Fliessrichtung	Innenschutz :	

Bemerkung :

1:50 Position Code Beobachtung Foto



Kanalfernsehphotos

Ort : 8266 Steckborn	Strasse : Seestrasse 81	Datum : 11.07.2018	Haltungsname: 2	Bericht-Nr. : 2
--------------------------------	-----------------------------------	------------------------------	---------------------------	---------------------------




Foto: 2_2A
 0m, Allgemeinzustand, Fotobeispiel, von 12 bis 12 Uhr /
 Allgemeines Fotobeispiel



Foto: 2_5A
 3.8m, Lose Ablagerungen, Sand, von 4 bis 8 Uhr, 20% der
 Leitungshöhe / NW geschätzt

